



PRAXISTEST OMEGA UVKB FASSADENBAND

ISOCELL

Bei der Erneuerung der Schalung an einem mehrgeschossigen Gebäude offenbart sich die große Qualität der ISOCELL-Luftdichtheitsprodukte. Nach 10 Jahren Einsatz sind weder Verwitterungsspuren noch Undichtheit zu finden.

- KEINE UNDICHTHEITEN auch nach 10 Jahren
- KEINE VERWITTERUNGSSPUREN auf dem hochwertigen, langlebigen Träger (Trotz Undichtheiten in der Fassadenschalung)
- PERFEKTE EIGNUNG ALS REPARATURBAND: OMEGA UVKB Fassadenband auch bei Belastung durch ablaufendes Wasser
- HOHE MATERIALRESERVEN hinter geschlossenen Fassaden und Schattenfugen



OMEGA UVKB Fassadenband




Stehende Kanten sollten vermieden werden, haben aber der Belastung durch schadhafte Schalung standgehalten.



Reparaturstellen (überlappende Bänder)
Alles dicht – auch an dieser Stelle!




Reparaturstellen



Fassade



Mehrfach Überlappungen (Detail links)
Oben offene Kante (Detail rechts)
Visuell harmonischer Übergang: Anschluss der Fassadenbahn mit dem OMEGA UVKB Fassadenband (Ablaufblech).



Beschädigte Schalung